



KERAJAAN MALAYSIA
AKTA KILANG DAN JENTERA, 1967

THE FACTORIES AND MACHINERY ACT, 1967

Peraturan-peraturan (Pemberitahu, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera, 1970 Peraturan 10(2)
The Factories and Machinery (Notification, Certificate of Fitness and Inspections) Regulations, 1970 Regulation 10(2)

Perakuan Kelayakan
DANDANG

Perakuan ini adalah sah hingga (lihat syarat-syarat di bawah)		28/03/2022
Nama Pemunya/Penduduk		PUSAT KESIHATAN PELAJAR UTEM
Alamat Pos		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA HANG TUAH JAYA, DURIAN TUNGGAL 76100, DURIAN TUNGGAL, MELAKA
Dengan ini diperakui bahawa Dandang tuan telah saya periksa pada		29/12/2020
dan saya puas hati yang ia boleh dijalankan pada tekanan yang tidak lebih daripada		BOILER 250 kilo pascal BOILER -90 kilo pascal
Butir-butir tentang Dandang	No Pendaftaran	MK PMD 675
	Nama Pembuat	MEDILINE ITALIA S.R.L, ITALY
	No.Pembuat	201309ZXB0059
	Perihal	AUTOClave
	Permukaan memanaskan	0 meter persegi
	Tekanan yang membolehkan injap keselamatan dijalankan	BOILER 250 kilo pascal BOILER -90 kilo pascal
	Kedudukan	PUSAT KESIHATAN PELAJAR UTEM(MK/16/22/1784) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA HANG TUAH JAYA, DURIAN TUNGGAL 76100 DURIAN TUNGGAL MELAKA
Nama Jurutera, jurutera tempatan atau jurutera penjaga yang memegang perakuan		
Nama Drebar Enjin		

* PERAKUAN INI adalah sah hingga tarikh di atas, melainkan jika telah digantung, dibatalkan atau dengan jalan lain ditamatkan terlebih dahulu di bawah peruntukan-peruntukan Akta tersebut dan dengan syarat bahawa peruntuk-peruntukan Akta tersebut dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan Dandang Stim di atas tidak dilanggar.



Tarikh 04/01/2021

MOHAMAD FAHMI BIN MOHAMAD ALI
Pemeriksa Kilang Dan Jentera



* Perakuan ini dikeluarkan kepada tuan dengan syarat bahawa petunjuk-petunjuk di dalam surat saya kepada tuan rujukan bertarih telah dijalankan sebagaimana yang dinyatakan di dalam jawapan tuan rujukan bertarih .

CATATAN Perakuan ini bukanlah resit untuk apa-apa bayaran
Dokumen ini adalah cetakan komputer dan hanya memerlukan perakuan elektronik